

NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ

Návod na použití snowboardu

Snowboarding je sportovní disciplína, která může vést ke zranění, a to i životu nebezpečnému. Při užívání snowboardové výstroje proto dbejte na bezpečnost svou i svého okolí, vždy se nejdřív ujistěte, že je vaše vybavení v naprostém pořádku, nechejte si vázání a snowboard zkontrolovat od odborníků a vždy před začátkem sezóny proveďte jeho pravidelnou údržbu. Před jízdou ani při ní neužívejte omamné látky a alkohol. Vždy dbejte na doporučení a nařízení Horské služby a dodržujte obecné zásady pro pohyb na horách a sjezdovkách. Při jízdě zohledněte vaše zkušenosti a dovednosti, začátečnickům doporučujeme obrátit se na instruktora či přímo odborný kurz. Vždy používejte jistící pásek (lanko), který zabrání ujetí snowboardu při jízdě i při přenášení.

Údržba snowboardu

Vždy před začátkem sezóny je potřeba provést pravidelnou údržbu vašeho snowboardu a tu potom opakovat každých 10 až 20 dní. Doporučujeme ošetřit skluznici snowboardu speciálními vosky. Na čistou, odmaštěnou skluznici rozehřejme vosk (lze použít i starou zehličku na textil, teplotu nastavte na nejnižší stupeň). Horký vosk se vsákne do skluznice. Vrstvu vosku necháme ztuhnout a poté ji plastovou škrabkou strhneme ze skluznice pryč, vosk tak zůstane pouze v pórech skluznice a ta je pak dokonale hladká. Povrch můžeme ještě vykartáčovat speciálním kartáčem a vyleštit fleecovým hadříkem. Pokud nebudete skluznici snowboardu pravidelně voskovat, bude se vám na ni lepit a přimrzat sněh a jízda pak nebude plynulá. Navoskujte snowboard i předtím, než jej uložíte k letnímu spánku – vyhněte se tak vysychání konstrukce snowboardu přes skluznici. Před každým voskováním je dobré odstranit starý vosk speciálním odstraňovačem vosku. Voskovat lze i pomocí tekutých vosků, které se snadno aplikují a je možné je mít při sobě přímo na svahu. Hrany snowboardu lze brousit pomocí speciálních brousů, nebo můžete svůj snowboard svěřit servisnímu brusnému stroji – ten zbrousí hrany i plochu skluznice pomocí brusného kamene v celé ploše snowboardu a odstraní tak i drobné rýhy ve skluznici. Hlubší rýhy lze zalit tzv. kofkovými tyčinkami. Chraňte svůj snowboard, vázání i obuv a během transportu tím, že je budete ukládat do obalu. Snowboard skladujte v suchu, nevystavujte ho přímému slunci.

Návod na použití a montáž snowboardového vázání

Snowboardové vázání není samovyplínacím bezpečnostním vázáním a v důsledku toho nechrání před rozličnými zraněními. Dbejte na to, aby vaše vázání bylo namontováno a seřízeno vyskolenými odborníky. Při správné zvolené velikosti vázání vůči botě by měl střed boty protínat osu středu vázání. V případě, že je bota vůči vázání nevycentrována, stačí doladit nastavení posunutím patky na vázání. Při namontování vázání na snowboard je rovněž důležité, aby špička a paty boty ve vázání přesahovala hranu snowboardu na obou stranách stejně, což můžeme nastavit pomocí drát na středovém disku vázání. Úhel naklonění patní opěrky lze měnit pomocí variabilního náklonného šroubu. Délku strapů (popruhů) upravte tak, aby střed strapu byl při zapnutí boty do vázání na středu jazyku boty. U zubatého pásu musí při maximálním utažení zůstat pár zoubků, aby případné šlo vázání ještě dotáhnout. Při dotažování šroubů přidržujte pevně disk a šrouby dotažujte do kříže. Před každým použitím se ujistěte, že všechny šrouby na vázání jsou řádně dotaženy. Užívejte jen originální šrouby, které byly přibaleny k vázání. Před použitím vázání očistěte od sněhu a ledu a vždy zkontrolujte jeho funkčnost.

Návod na použití a údržbu snowboardové obuvi

Při snowboardingu používejte pouze pro tento účel určenou snowboardovou obuv. Snowboardová bota by měla sedět přesně na noze, nesmí nikde tláčit. Patu a kotník by měla pevně obejmout tak, aby se pata při jízdě nezvedala. Snowboardová bota má zpravidla výmatelnou vnitřní botičku se samostatným zavazováním. Při obouvání si obujte nejříve vnitřní botičku, pevně ji stáhněte a pak si obujte i vnější botu. Snowboardové boty po použití řádně vysušte, doporučujeme vyjmout vnitřní botičky a sušit je zvlášť, nikoli však na topení! K údržbě používejte pouze k tomuto účelu určené prostředky dle použitého materiálu.

Návod na použití snowboardové helmy

Nasaďte si přilbu a pomocí upevňovacího řemínku usadte přilbu na hlavě tak, aby vám pohodlně a pevně seděla na hlavě. Po zapnutí upínacího řemínku by se přilba neměla pohybovat nijak výrazně vpřed a vzad. Přesvědčte se, zda vám přilba nebrání v rozhledu. Přilba je určena výhradně na jízdu na snowboardu a na lyžích. Nesmí se nikdy používat pro jízdu na motorizovaných dopravních prostředcích, při horolezectví a činnostech, kdy hrozí zaháknutí či zavešení za upevňovací řemínek. Snowboardová přilba je konstruována tak, aby při případném pádu absorbovala určitou část energie. Proto v případě většího nárazu či hlubšího skrábance je třeba přilbu ihned vyměnit. Takto poškozená přilba nemůže již dostatečně chránit vaši hlavu před zraněním. Taktéž po dlouhodobém (mnohaletém) používání by měla být přilba vyměněna, a to i když nebyla nijak poškozena. Kontrolu přilbu pravidelně na viditelné vady a také zda nechýbí nějaké její části. Pro očištění použijte jen vodu, jemné mydlo a měkký hadřík. Ochranný vliv této přilby může být snižen použitím laku, čistících prostředků, chemikálií a pod. Přilba nesmí být vystavena vyšší teplotě než 62°C. Pozor – takovéto teploty dosahují za slunečného dne i prostory uvnitř automobilů! Některá zranění jsou nevyhnutelná a zcela nezávislá na tom, jakou přilbu nosíte. Helmy na snowboard musí splňovat přísné normy – certifikace CPSC, ASTM F 2040 a EN 1077.

Návod na použití a údržbu snowboardových brýlí

Snowboardové brýle jsou určeny pouze na lyžování a snowboarding. Nesmí být používány jako ochranné brýle proti pádu či nárazu, chrání pouze před větrem, sněhem, vlhkostí a slunečním zářením. Tyto brýle se nesmějí používat pro řízení motorových vozidel. Skla brýlí očistěte tak, že je opatrně vyjmete z rámečku a omyjete mýdlem pod tekoucí vodou. Sklo po umytí nechte oschnout. Nepoužívejte žádné chemické nebo jiné čistící prostředky. Pokud je vnitřní strana skla vlhká, její povrch změkne a je náchylný na poškrábání, proto je neotírejte a nechte je při pokojové teplotě oschnout! Nepokládejte brýle skly dolů, předejete jejich poškrábání. Brýle skladujte v ochranném obalu na suchém místě a nevystavujte je teplotě vyšší než 50°C. Pozor – takovéto teploty dosahují za slunečného dne i prostory uvnitř automobilů!

Návod na použití a údržbu chráničů

Pro jízdu na snowboardu se vždy vybavte chráničem, a to hlavně chráničem páteře (neboli páteřákem), případně ochrannými šortkami. Před použitím se ujistěte, že jste zvolili správnou velikost chrániče. Ten musí pokrývat celou část těla, která vyžaduje ochranu. Chránič umístěte co nejblíže tělu a nastavte popruhy tak, aby chránič seděl pevně na svém místě bez pohybu, skřípnutí nebo tření. Chrániče poskytují ochranu proti zraněním při pádech a nárazech. Po každém pádu je třeba přezkoušet, zda je chránič v pořádku a jeho funkce není omezena! V případě, že je poškozen, musí být vyměněn. Účelem chrániče je omezit silu přenesenou z úderu nebo pádu na překážku. Chránič páteře se ohýbá v oblouku dopředu i dozadu – nadměrně tuhý chránič by mohl přenést sílu způsobenou pádem či úderem mimo chráněnou oblast, zejména do krku. Nadměrné kroucení a ohýbání chrániče může vést k omezení jeho ochranné funkce. Chrániče neperte, nemáchejte – nečistoty odstraňte vlhkým kouskem látky. Chrániče na snowboard musí splňovat přísné normy – certifikace EN 1621/2 a EN 1621/1.

Návod na použití a údržbu snowboardového oblečení

Oblečení na snowboard je technického charakteru, jde o funkční oděv, který nepromoká a zároveň je prodyšný. Tyto vlastnosti umožňuje membrána pod svrchní vrstvou, která propouští molekuly páry a zabíráneji přístupu vody. Svrchní vrstva bývá ošetřena impregnací, která odpuje kapky vody z povrchu tkaniny. Míra vodopropustnosti je určena výškou vodního sloupce (bývá uveden v mm, např. 10 000 mm), prodyšnost se uvádí v jednotkách g/m²/24h (např. 10 000 g, tedy 10 litrů odpaří membrána o ploše 1 m² za 24 h).

Abý svrchní oděv fungoval tak jak má, doporučujeme používat funkční prádlo – zásada tří vrstev:

- transportní vrstva odvádí vlhkost z povrchu těla, neabsorbuje vlhkost
- izolační vrstva – neabsorbuje vlhkost, patří sem veškeré fleecové oblečení rozdílných gramáží a povrchových úprav
- ochranná svrchní vrstva – voděodolná a prodyšná,
-

Doporučujeme prád snowboardové oblečení co nejčastěji, při každém praní dochází k částečné ztrátě funkčních vlastností. Není-li zbytků, je dobré na práni použít speciální prací emulzi, která neobsahuje fosfáty, bělící či změkčovací přísady a vůně. Při praní v pračce je třeba odstranit vše, co by mohlo materiál mechanicky poškodit – pozor na zapomenuté věci v kapsách, suché zipy zapněte, aby povrch nepoškrábaly. Oblečení před praním nenamáchejte, nepředpírejte, po praní neždímejte, sušte v závěsu (nikdy ne v sušičce). Při praní a údržbě oblečení se řiďte vždy symboly uvedenými na rubu oblečení! Do snowboardových bot používejte speciální ponožky s vysokým froté na holeni, patě a špičce, které chrání před otokly.

Návod na použití a údržbu snowboardových rukavic

Snowboardové rukavice by měly sedět přesně na ruce, neměly by být ani příliš velké ani příliš těsné. Rukavice chrání před chladem, sněhem a deštěm. Uvnitř rukavice někdy bývá zpravidla vnitřní fleecová vložka, kterou je dobré při sušení vyjmout. Rukavice nesušte nikdy přímo na topení! Pro údržbu platí stejná pravidla jako pro údržbu snowboardového oblečení, v případě kožených rukavic pak obecné zásady pro údržbu kožených materiálů. Vždy se řiďte symboly na výrobku.

Údržba konfekčního textilu

Při praní, čištění, sušení, žehlení a další manipulaci dbejte vždy pokynů dle symbolů pro ošetřování a údržbu textilií uvedených na etiketě přímo u výrobku.

Údržba sportovní a vycházkové obuvi

K údržbě používejte pouze k tomuto účelu určené prostředky dle použitého materiálu (informace o materiálech získáte pomocí piktogramů na botě).

Ostatní návody (které nejsou součástí balení) můžete najít na: <https://www.snowboard-zezula.cz/navody>



SNOWBOARD ZEZULA s.r.o.
Palackého tř. 3078/170, 612 00 Brno
IČO: 26947439
DIČ: CZ26947439

Prodejna SNOWBOARD ZEZULA:
Palackého tř. 170, Brno - Královo Pole, 612 00
tel.: +420 516 777 011 | info@snowboard-zezula.cz
www.snowboard-zezula.cz

SYMBOLY PRO ÚDRŽBU A OŠETŘOVÁNÍ TEXTILIÍ



PRÁNÍ

35°
Maximální teplota 35 °C.
Normální postup.

30°
Maximální teplota 30 °C.
Normální postup.

40°
Maximální teplota 40 °C.
Normální postup.

40°
Maximální teplota 40 °C.
Mírný postup.

40°
Maximální teplota 40 °C.
Velmi mírný postup.

30°
Maximální teplota 30 °C.
Normální postup.

30°
Maximální teplota 30 °C.
Mírný postup.

30°
Maximální teplota 30 °C.
Ruční práni.

30°
Maximální teplota 30 °C.
Výrobek se nesmí prát.



BĚLENÍ

△
Povoleno použití všech oxidáčích
bělicích prostředků.

△
Povoleno pouze
bělicí prostředky.

△
Výrobek se nesmí bělit.



SUŠENÍ V BUBNOVÉ SUŠIČCE

☼
Výrobek se může sušit v bubnové
sušičce.
Normální teplota sušení.

☼
Výrobek se může sušit v bubnové
sušičce.
Nižší teplota sušení.

☼
Výrobek se nesmí sušit v bubnové
sušičce.



ŽEHLENÍ

☼
Žehlení při maximální teplotě
žehličky 200 °C.

☼
Žehlení při maximální teplotě
žehličky 150 °C.

☼
Žehlení je-li maximální teplota
žehličky 110 °C, žehlení parou
může způsobit nevratné poškození.

☼
Výrobek se nesmí žehlit.



PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ
STANOVÍ POSTUPY A KODOVÝŠETĚLA PRO ČIŠTĚNÍ

P
Profesionální chemické čištění
uvedenými pod symbolom F.
Normální postup.

P
Profesionální chemické čištění
uvedenými pod symbolom F.
Mírný postup.

P
Profesionální chemické čištění
uvedenými pod symbolom F.
Velmi mírný postup.

P
Výrobek se nesmí chemicky čistit.

F
Profesionální chemické čištění v uhlovodíkových
(destilační) rozmeti mezi 130 °C a 210 °C, bod
výstupu mezi 38 °C a 70 °C.

F
Profesionální chemické čištění v uhlovodíkových
(destilační) rozmeti mezi 130 °C a 210 °C, bod
výstupu mezi 38 °C a 70 °C.

F
Výrobek se nesmí chemicky čistit.

W
Profesionální čištění za mokra.
Normální postup.

☼
Nesmí se používat profesionální čištění
za mokra.



SUŠENÍ NA VZDUCHU

☼
Sušení v rozproštěném stavu.

☼
Sušení odtápním.

☼
Sušení v závěsu.

☼
Sušení ve stínu.

NEJČASTĚJI POUŽÍVANÁ VLÁKNA PRO VÝROBU TEXTILIÍ

Přírodní vlákna:

česky	anglicky	původ vlákna
bavlna	cotton	vlákno z bavlníku
len	flax	vlákno ze lnu
vlna	wool	srst ovce
mošná	mohair	srst kozy angorské
kašmír	cashmere	srst kozy kašmířské
angora	angora	srst králíka
alpaka	alpaca	srst lamy pako
merino	merinos	srst kozy merino
hedvábí	silk	vlákno housenky bource morušového
sláma	straw	stépek, stéblo obilnin
papírová síťka	paper straw	bábelina ze dřeva
kerk	coir	rostlina vlákna (bavlna, konopí)
kerk	coir	vlákno z dřeviny rostlin
kerk	coir	vlákno z dřeviny rostlin
kerk	coir	vlákno z dřeviny rostlin

Chemická vlákna:

česky	anglicky	původ vlákna
viskóza	viskose	celulózové vlákno
modal	modal	celulózové vlákno s vysokou pevností
akryl	acrylic	vlákno z polyakrylnitrilu
polyamid	polyamid	polyamid 66, polamid
polyester	polyester	polyethylenpolyterefalát
elastan	elastane	pružné vlákno z pourethanu
polyurethan	polyurethane	chemické vlákno

Nejčastěji používané obchodní názvy vláken:

Nylon - chemické vlákno, polyamid
Lyra - chemické vlákno, pružné polyuretanové vlákno
Elastil, Elite, Lastol - chemické vlákno, pružné vlákno

PIKTOGRAMY NA OBUVI

Toto označení informuje o materiálu, který tvoří nejméně 80 % plochy



Vrbový materiál



Podšívkový materiál - stélka



Spodkový materiál - podrážka



Uškový materiál (kůže):

hladká ušň

lakovaná ušň

nubuk

velur (semš)

spodková ušň



Textilní materiály:
tlačivé materiály
netkané materiály
stročkové materiály



Syntetické materiály:

PVC, PU

PYZ

akordka

ponorný

kombinované materiály